

○ 令和4年度及び令和5年度 通学路危険箇所の安全対策の状況について

通学路合同点検の危険箇所について、令和4年度から5年度に実施した主な安全対策を公表します。

①


場 所	(本山町寺家) 町道 山の坊線・寺家樫折線の通学路
危険状況	寺家地区市街地 ア 若一神社・金剛寺からの下り坂 寺家728旧嶺北養心館前のカーブ (町道山の坊線) イ 顕妙寺前三叉路 (町道寺家樫折線)
対 策	ア 令和5年度 坂のカーブ手前の上り下りともに減速等を表示 イ 令和5年度 三叉路への坂に上り下りともに減速表示とT型を表示

ア 若一神社・金剛寺からの下り坂

対策前



対策後



イ 顕妙寺前三叉路（町道寺家櫓折線）

対策前



対策後



②

場 所	（本山町吉野）県道坂瀬線に接する通学路
危険状況	カーブミラーが設置されているが、町道出口付近は県道坂瀬吉野線がカーブしており県道からも町道からも見通しが悪い。
対 策	令和5年度 通学路の町道手前の県道に注意喚起看板を設置

対策前



対策後



③

場 所	(本山町吉野) 県道田井大瀬線 吉野公民館前のカーブ
危険状況	登校時や通勤時間帯には交通量がある。滑り止め舗装済みの箇所であるが、吉田橋や吉野小学校方面からスピードを落とさずに入カーブに入りはみだして走行している車が見られる。通学路に並走している箇所であり危険である。
対 策	令和4年度 カーブ手前の県道に減速の表示
対策前	
対策後	


④

場 所	(本山町本山) 国道439号線と北山西側(沈下橋側) 町道トビイワ線1号の交差点(美容室前)
危険状況	北山西側(沈下橋側) 町道トビイワ線1号側が坂となっていることと、垣根で左側の見通しが悪く道もせまい箇所である。
対 策	令和5年度 自動車運転者だけでなく歩道からも確認できるようカーブミラーを設置
対策前	
対策後	

⑤

場 所	(本山町本山) 国道439号線 日の出ハイツ前
危険状況	日の出ハイツ前の通学路は、ダンプカーなどの大型車両の交通も多く1人がやっと通れるほどの狭い歩道となっており、車がすぐ近くを通る所となっているため大変危険である。
対 策	令和5年度 道路改良計画が進行中のため、グリーンベルトによる注意喚起

対策前



対策後

